



Безпечна робота з металом

Під час свердління, шліфування чи пиляння завжди надягайте **захисні окуляри**!
Під час свердління переконайтеся, що **правильно встановлений захист свердлильного патрона**!



Під час роботи **міцно закріпіть заготовку**!



Остерігайтеся гострих металевих країв!



Приберіть залишки пилесосом!

