

## Kohlenmonoxid bei Transport und Lagerung von Holzpellets im gewerblichen Gebrauch

Sachgebiet Intralogistik und Handel  
Stand: 08.05.2024

Holzpellets sind ein international gehandelter Brennstoff für die Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen, der auf Grund seiner CO<sub>2</sub>-Neutralität sowohl bei Privat- als auch gewerblichen Kunden zunehmend eingesetzt wird. Der jährliche Verbrauch an Holzpellets beträgt in der Europäischen Union rund 23 Millionen Tonnen (Stand 2021), die entlang der Logistikkette mehrfach umgeschlagen werden. Den chemischen Eigenschaften dieses relativ neuen Brennstoffes wurde hinsichtlich seines Verhaltens bei der Lagerung in der Vergangenheit keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Seit 2002 ereigneten sich in Europa mehrere tödliche Kohlenmonoxid-Vergiftungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit Tätigkeiten bei Transport und Lagerung von Holzpellets stehen. Bisher waren Rückströmungen von Rauchgasen aus der Heizung in den Lagerraum als Ursache für Kohlenmonoxid-Vergiftungen bekannt. Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass auch die Reaktion von Holzinhaltsstoffen mit dem umgebenden Luftsauerstoff für hohe Kohlenmonoxid-Konzentrationen verantwortlich sein kann. Messungen im Bereich von Pelletlagern belegen, dass entlang der gesamten Logistikkette bei der Lagerung von Holzpellets in abgeschlossenen Räumen lebensbedrohliche Konzentrationen von Kohlenmonoxid (CO) entstehen können.

### Inhaltsverzeichnis

1	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid (CO) .....	1
2	Arbeitsplatzgrenzwert für CO .....	2
3	Mechanismus der CO-Entstehung .....	2
4	Untersuchungsergebnisse der Unfallversicherungsträger .....	3

## 1 Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid (CO)

Kohlenmonoxid ist ein farb-, geruch- und geschmackloses giftiges Gas ohne Reizwirkung von etwa gleichem spezifischem Gewicht wie Luft. Es entsteht bei der unvollständigen Oxidation von kohlenstoffhaltigen Substanzen. Kommt CO über die Atmung ins Blut, bindet es sich sehr fest an den roten Blutfarbstoff Hämoglobin, der als Hauptaufgabe den Sauerstofftransport sicherstellen soll. Die Verbindung aus CO und Hämoglobin wird als Carboxyhämoglobin (CO-Hb) bezeichnet. Ab einem Anteil von ~60% CO-Hb im Blut ist der Sauerstofftransport des Blutes im Körper so stark gehemmt,

dass der Tod durch Ersticken eintritt. Der Anteil von CO-Hb im Blut und damit der Grad der Vergiftung mit CO ist u.a. abhängig von der Dauer der Exposition und von der Höhe der Konzentration an CO in der Umgebungsluft.

Exposition		Auswirkung
100 ppm	über 3 h	Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit
	über 1 h	Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit
300 ppm	über 3 h	Bewusstlosigkeit
	über 45 min	Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit
	über 1 - 2 h	Bewusstlosigkeit
800 ppm	über 2 - 3 h	Tod
	über 5 - 10 min	Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit
	über 10 - 20 min	Bewusstlosigkeit
3.200 ppm	über 1 h	Tod

Tabelle 1: Toxische Wirkungen von CO auf den menschlichen Organismus

## 2 Arbeitsplatzgrenzwert für CO

Für CO gibt es in der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“ folgenden Arbeitsplatzgrenzwert (AGW):

Arbeitsplatzgrenzwert			
20 ppm	23 mg/m <sup>3</sup>	8 h	AGW
60 ppm	70 mg/m <sup>3</sup>	Maximal 4-mal 15 Minuten pro Arbeitsschicht (8 h)	Kurzzeitwert

Tabelle 2: Arbeitsplatzgrenzwert von CO; Hinweis: Auch bei Einhaltung des AGW kann ein Risiko der Fruchtschädigung nicht ausgeschlossen werden.

## 3 Mechanismus der CO-Entstehung

Für die Produktion von Holzpellets werden sowohl Rundholz als auch Sägespäne oder Hackschnitzel aus Sägewerken, überwiegend von Nadelhölzern, verwendet. Diese werden getrocknet, zerkleinert und dann - nach eventueller Zugabe von Zuschlagstoffen - unter hohem mechanischen Druck und hoher Temperatur in Pressen zu Pellets komprimiert. Dabei verändern sich die im Holz vorhandenen Strukturen und die eingeschlossenen Fettsäuren können verstärkt mit Luftsauerstoff in Kontakt kommen und reagieren. Bei diesen unter Umständen über mehrere Wochen und Monate ablaufenden

Reaktionen zwischen Holzinhaltsstoffen und umgebendem Luftsauerstoff entstehen verschiedene Kohlenstoffverbindungen, insbesondere CO. Die Reaktionsgeschwindigkeit und damit die Emission ist von der Temperatur abhängig. Hohe Extraktstoffgehalte im Ausgangsmaterial (z. B. Kiefernholz) und hohe Lagertemperaturen (ab 40°C) begünstigen diesen Autoxidationsprozess.

## 4 Untersuchungsergebnisse der Unfallversicherungsträger

Im Rahmen des Messprogramms 9179 „CO aus Holzpellets“ wurde im Messsystem Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger - MGU in den Jahren 2014-2016 die inhalative Exposition gegenüber CO entlang der gesamten Lieferkette in Lagern und Silos beim Hersteller, Händler und Endverbraucher untersucht. Insgesamt wurden in 26 Betriebsstätten mehr als 250 Messungen durchgeführt.

### Hersteller/Handel

Der Großteil der Messungen erfolgte im Bereich der Hersteller und des Handels. Dabei zeigte sich, dass sowohl in leeren als auch in (teil-)befüllten Silos mit einer vielfachen Überschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes (Außensilos bis zu 360 mg/m<sup>3</sup>, Innensilos bis zu 1100 mg/m<sup>3</sup>) zu rechnen ist. Dies gilt auch für den Bereich direkt unterhalb geöffneter Luken.

Bei Herstellern von Holzpellets wurden ergänzend zu den Silos auch angrenzende Arbeitsbereiche wie zum Beispiel Elevatorsümpfe oder Schaltwarten bemessen. Die Messwerte lagen durchgängig unterhalb des AGW.

Im Handel erfolgt die Lagerung von Holzpellets nicht nur in Silos. Bei der ebenfalls anzutreffenden Lagerung in loser Schüttung lagen die Messwerte durchgängig im unkritischen Bereich unterhalb eines Zehntels des AGW.

### Endverbraucher

Bei der Lagerung von Holzpellets beim Endverbraucher wurden ebenfalls Überschreitungen des AGW gemessen. Dies betrifft insbesondere Wartungspersonal wie Hausmeister, Heizungsinstallateure oder Elektriker. Im Falle von Funktionsstörungen, Undichtigkeiten oder mangelhafter Wartung der Heizungsanlage kann es zudem durch Rückströmungen von Rauchgasen in Lagerräume zu einem zusätzlichen massiven CO-Eintrag kommen. Diese Ereignisse wurden in diesem Messprogramm nicht erfasst, führten aber in der Vergangenheit bereits zu mehreren tödlichen Unfällen.

### Was ist zu tun?

Im Rahmen der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung ist sicherzustellen, dass Beschäftigte keinen gefährlichen CO-Konzentrationen ausgesetzt werden. Bereiche mit erhöhter CO-Konzentration sind daher beispielsweise durch geeignete Messverfahren zu identifizieren und nach Gefahrstoffverordnung zu kennzeichnen (Abbildung 1). Ergänzend können die Warnhinweisschilder nach Anhang A der VDI 3464 verwendet werden.

**Kohlenmonoxid (CO)**

Giftig beim Einatmen  
Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition  
Vor dem Betreten für ausreichende Lüftung sorgen

Abbildung 1 – Kennzeichnung von Bereichen mit erhöhter CO-Konzentration



Abbildung 2 – Ventilator, ca. 10.000 m<sup>3</sup>/h

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Belüftungseinrichtungen und -verfahren zum effizienten Belüften zur Verfügung stehen. In Lagern bis etwa 10 t reicht in der Regel eine natürliche Lüftung (z. B. belüftende Deckel) aus. Ansonsten, insbesondere in Erdlagern oder bei ungünstiger Lage, ist eine technische Lüftung erforderlich.

Die Belüftung soll durch Einblasen erfolgen, um zu vermeiden, dass Rauchgase/CO aus einer evtl. vorhandenen Heizung angesaugt werden. Beim Einblasen ist eine weitere Öffnung für den Druckausgleich erforderlich.

Häufig wird eine Lüftungsdauer von mindestens 15 Minuten genannt. Dabei ist zu beachten, dass die tatsächlich erforderliche Belüftungsdauer von verschiedenen Faktoren und Randbedingungen abhängt, z. B. Lagervolumen, Füllstand, Lager- und Umgebungstemperatur, Lagerdauer und Leistung des Ventilators, und damit länger sein kann.

### **Freigabeverfahren vor Betreten von Bereichen mit erhöhter CO-Konzentration**

Für sämtliche Tätigkeiten (z. B. Kontrollgänge, Reparaturen, Reinigung) innerhalb dieser Bereiche ist für die Beschäftigten ein betriebliches Freigabeverfahren zu etablieren:

- Vor Betreten sind Lüftungsmaßnahmen so lange durchzuführen, bis der AGW für CO unterschritten ist (Freimessen).
- Bereitstellen und Mitnahme tragbarer Personenwarngeräte für CO (regelmäßige Kalibrierung beachten!) für Instandhalter, Reinigungskräfte, etc.
- Bei Erdlagern und Silos ist ein Sicherungsposten außerhalb des Gefahrenbereichs vorzuhalten, der während der gesamten Aufenthaltsdauer im Gefahrenbereich (Sicht-)Kontakt zu den einfahrenden Beschäftigten hält und im Notfall Rettungsmaßnahmen einleiten kann. Der Sicherungsposten und die einfahrenden Beschäftigten sind zu unterweisen. Bei anderen Lagern ist eine weitere Person als zusätzliche Sicherung zu empfehlen.

---

## Literaturverzeichnis

- [1] Waltraud Emhofer & Christian Pointner, Lagertechnik und Sicherheit bei der Pelletslagerung, bioenergy 2020+, September 2009
- [2] Abschlussbericht zur Sonderaktion „Lagerung von Holzpellets“, Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Freistaates Sachsen, Februar-Mai 2013
- [3] Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung)
- [4] Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643), zuletzt geändert 21. Juli 2021 (BGBl. I S. 3115)
- [5] TRGS 900 „Arbeitsplatzgrenzwerte“
- [6] DGUV Information 209-083 „Silos für das Lagern von Holzstaub und –spänen – Bauliche Gestaltung, Betrieb“, Juni 2015
- [7] VDI 3464 Blatt 1 „Emissionsminderung - Lagerung und Umschlag von Holzpellets beim Verbraucher - Anforderungen unter Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekten“, September 2023
- [8] "Kohlenmonoxid aus Holzpellets: Ermittlung und Beurteilung von Expositionen in Lagern entlang der Logistikkette", Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 77 (2017) Nr. 9
- [9] "Kohlenstoffmonoxid aus Holzpellets - vergleichende Messungen in Pelletlagerräumen, luftdurchlässigen Lagerbehältern und deren Aufstellräumen", Gefahrstoffe 82 (2022) Nr. 07-08

---

## Bildnachweis

Die gezeigten Bilder wurden freundlicherweise zur Verfügung gestellt von:

- Abbildung 2: © Michael Moser Images

## Herausgeber

Deutsche Gesetzliche  
Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Glinkastraße 40  
10117 Berlin  
Telefon: 030 13001-0 (Zentrale)  
Fax: 030 13001-9876  
E-Mail: [info@dguv.de](mailto:info@dguv.de)  
Internet: [www.dguv.de](http://www.dguv.de)

Sachgebiet „Intralogistik und Handel“  
im Fachbereich „Handel und Logistik“  
der DGUV [www.dguv.de](http://www.dguv.de)

Die Fachbereiche der DGUV werden von den Unfallkassen, den branchenbezogenen Berufsgenossenschaften sowie dem Spitzenverband DGUV selbst getragen. Für den Fachbereich „Handel und Logistik“ ist die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik der federführende Unfallversicherungsträger und damit auf Bundesebene erster Ansprechpartner in Sachen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit für Fragen zu diesem Gebiet.